

Частота вращения шлифовального круга, об/мин	1920; 2290
Скорость шлифовального круга, м/с:	
наибольшая (при неизношенном круге)	60 или 50
наименьшая (при изношенном круге)	48 или 40
Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323—76, мм	80

Механизм подачи шлифовальной бабки

Перемещение шлифовальной бабки, мм на радиус изделия:	
на один оборот маховика	0,25±0,005
на одно деление лимба	0,002±0,001
Ручная толчковая подача, мм на радиус изделия	0,001±0,0006
Дискрета устройства цифровой индикации, мм на диаметр изделия	0,001
Ход автоматической подачи (соответствует наибольшему рекомендуемому припуску), мм на диаметр, не более	2,0
Врезная подача (регулирование бесступенчатое), мм/мин на радиус	0,03—15,0
Наибольшая скорость реверса врезной подачи (без учета торможения в конце реверса), мм/мин на радиус	15,0

Бабка изделия

Частота вращения изделия (регулирование бесступенчатое), об/мин	55—900
Конус Морзе в пиноли бабки изделия	4

Бабка задняя

Конус Морзе в пиноли	4
Ход пиноли, мм	30
Габарит станка, мм, не более:	
без отдельно стоящих установок	2260×1920×1780
с отдельно стоящими установками	3040×2300×2125
Масса станка, кг, не более:	
без отдельно стоящих установок	3500
с отдельно стоящими установками	4500


Электрооборудование

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
частота, Гц	50
напряженье, В	380
Тип автомата на вводе	АК63-3МГУЗ


Номинальный ток расцепителя вводного автомата, А	63
Электродвигатели:	
привода шлифовального круга:	
тип	4A132M2ПУ3
мощность, кВт	11
частота вращения, об/мин	3000
привода изделия:	
тип	ПС-52МУ4
мощность, кВт	0,75
частота вращения, об/мин	2200
привода подачи:	
тип	ПСТ-41МУ4
мощность, кВт	0,37
частота вращения, об/мин	3000
привода насосов гидравлики:	
тип	4A112МА6У3
мощность, кВт	3,0
частота вращения, об/мин	1000
привода насоса смазки шлифовального шпинделя:	
тип	АОЛ21-4
мощность, кВт	0,27
частота вращения, об/мин	1500
привода вентилятора охлаждения смазки шпинделя:	
тип	4АА50В2У3
мощность, кВт	0,12
частота вращения, об/мин	3000
привода насоса гидросистемы позиционирования:	
тип	4A80A6У3
мощность, кВт	0,75
частота вращения, об/мин	1000
насоса подачи СОЖ:	
тип	П-90
мощность, кВт	0,6
частота вращения, об/мин	3000
производительность, л/мин	90
насоса гидроциклона:	
тип	4A80A2У3
мощность, кВт	1,5
частота вращения, об/мин	3000
Средний уровень звука, дБА, не более	83
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	102
Уровень вибрации соответствует ГОСТ 12.2.009.80.	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество
ЗМ153Е	Полуавтомат в сборе	1	<i>Принадлежности</i>		
Изделия и документация входящие в комплект и стоимость полуавтомата			ТУ2-024-1040—68	Виброизолирующие опоры ОВ-31	5
<i>Запасные части</i>			ГОСТ 9696—75	Индикатор 1 МИГ	1
ГОСТ 1138—73	Вставка плавкая Е27В2-10/380У3	2	ГОСТ 2576—79	Полуцентр 7032—0079 Морзе 4ПТ	1
ТУ16.522.112—74	Вставки плавкие: ПВД1-2У3	2	ГОСТ 3643—75Е	Съемник	1
	ПВД1-6У3	2		Установка индикатора	1
	Диод КД202А УЖ3.362,036.ТУ	2	ГОСТ 3027—75	Фланцы для крепления круга	1
	Лампа МН 6,3-03 ГОСТ 2204—74	5		Шприц смазочный штоковый, тип 1	1
	Лампа МО24-40У4 ГОСТ 1182—77	1		Головка смазочного нагнетателя, тип 1	1
ГОСТ 1284.1—80 ÷ ÷ 1284.3—80	Ремснь клиновой 0—1120Т	1	<i>Документация</i>		
ТУ38105763—74	Ремни поликлиновые: 1400Л10	1		Руководство по эксплуатации полуавтомата	1
	800К10	1		Руководство по эксплуатации электрооборудования	1
<i>Инструмент</i>				Материалы по запасным частям	1
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	5		Техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорт, схема электрическая и перечень элементов электроприводов ЭТ1 и ЭТЗИ1	2 компл.
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	5			
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	2			
	Резец алмазный ИР-29	1			




Наладка с цапгами



Конец шпинделя бабки изделия


УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта, но не менее 300 мм. Площадку поднять над уровнем пола цеха на 80—100 мм.

1 — установка подачи СОЖ; 2 — станок; 3 — установка смазки шпинделя; 4 — станция гидропривода; 5 — место подвода электроэнергии; 6 — электрошкаф; 7 — виброизолирующие опоры

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН
Масштаб 1 : 100



© НИИмаш, 1983

Подписано в печать 01.08.83 Т-11687 Печ. л. 0,5 Уч.-изд. л. 0,8 Тираж 6800 экз. Изд. № 93-3(7.03.069)
Заказ 1715 Цена 15 коп.