


9. Станки электрофизические,  
электрохимические и разные

01. Станки электроэррозионные  
и электроискровые

ТРОИЦКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СТАНОК ЭЛЕКТРОЭРРОЗИОННЫЙ  
КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВОЧНЫЙ  
С АДАПТИВНО-ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Модель 4Л721Ф1



Предназначен для изготовления деталей объемной формы типа штампов, пресс-форм, матриц вырубных штампов; обработки отверстий различной конфигурации в деталях как из обычных конструкционных материалов, так и из труднообрабатываемых — типа твердых сплавов, нержавеющих сталей и т. п.

Применение высокомоментного привода, нового генератора импульсов, системы адаптивно-программного управления режимами обработки, а также оснащение станка цифровой индикацией дает возможность повысить точность обработки, снизить износ инструмента, перейти к многостаночному обслуживанию.

За счет повышения производительности на полусточных и чистовых режимах, а также повышения точности обработки в большинстве случаев отпадает необходимость в слесарной доводке изготавляемых деталей. Чистовая обработка позволяет получить шероховатость обработанной поверхности  $Ra2^{+40}$  % мкм.

Класс точности станка Н по ГОСТ 8—82Е.

Категория качества — высшая.

Станок изготавливается по ТУ2.024.5603—84.

Станок состоит из комплекта агрегатов: собственно станка, системы обеспечения рабочей жидкостью, генератора с встроенной системой управления режимами обработки, системы программного управления с цифровой индикацией переключения режимов генератора и перемещения электрода-инструмента, оснастки.

Конструкция станка обеспечивает удобное обслуживание рабочей зоны. Все узлы станка смонтированы на тумбе прямоугольной формы, в которой размещается бак с рабочей жидкостью.

Стол станка имеет направляющие качения и перемещается по двум координатам X и Y для установки электрода-инструмента и детали относительно друг друга. Движение осуществляется передачей винт — гайка качения.

Рабочая подача электрода-инструмента по координате Z обеспечивается головкой станка. Головка выполнена на шариковых направляющих. Поступательное движение головки осуществляется передачей винт — гайка качения. Величина рабочей подачи контролируется по индикатору, а также устройством цифровой индикации.

Электрод-инструмент подается высокомоментным приводом:

в автоматическом режиме с помощью адаптивно-программного управления от генератора;

в ручном управлении имеется следящая подача с возможностью ее корректировки оператором.

Габариты ванны станка позволяют устанавливать приспособления многопозиционной обработки.

При разложении рабочих жидкостей от действия электрического разряда образуются токсичные и взрывоопасные (преимущественно газообразные) вещества, которые необходимо удалять с помощью индивидуальной вытяжной вентиляции, оснащенной устройством сбора масляных аэрозолей.

При скорости воздушного потока в зоне обработки не менее 1,6 м/с концентрация указанных выше веществ в рабочей зоне станка в 20—30 раз меньше предельно допустимой.

В системе обеспечения рабочей жидкостью, снабженной насосом быстрого наполнения ванны станка, предусмотрены прокачка рабочей жидкости через межэлектродный промежуток под давлением

не менее 2,5 кгс/см<sup>2</sup>, отсос рабочей жидкости из межэлектродного промежутка при вакууме не менее 0,3 кгс/см<sup>2</sup> и очистка рабочей жидкости от продуктов эрозии и стабилизацию температуры рабочей жидкости.

Генератор импульсов типа ШГИ-40-440М с программным набором режимов и встроенным регулятором адаптивного управления позволяет осуществить управление технологическим процессом обработки.

Со станком поставляется комплект оснастки, состоящий из двенадцати приспособлений, расширяющих технологические возможности станка. Переходник, входящий в комплект оснастки, позволяет присоединить зарубежную систему приспособлений типа «System 3R».

Станок изготавливается для нужд народного хозяйства и поставок на экспорт.

Разработчик — Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (НПО «ЭНИМС»), Москва.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола, мм:

ширина . . . . . 250  
длина . . . . . 360

Наибольшее расстояние от рабочей поверхности стола до торца шпинделя, мм . . . . . 460

Наибольшая масса, кг:  
обрабатываемой заготовки . . . . . 200  
электрода-инструмента . . . . . 30

Рабочий ход шпинделя, мм . . . . . 250

Ход стола, мм:  
в продольном направлении . . . . . 250  
в поперечном направлении . . . . . 160

Точность отсчета, мм:  
вертикального перемещения шпинделя . . . . . 0,01  
перемещения стола по двум координатам . . . . . 0,01

Точность обработки изделия (допуск кругности внутренней поверхности прошиваемого отверстия), мкм . . . . . 20

Наибольшая производительность по стали 45, ГОСТ 1050—74 при шероховатости  $Rz$  40 мкм,  $\text{мм}^3/\text{мин}$  . . . . . 270

Рабочая жидкость . . . . .

Сыре  
углеводородное  
для производства  
сульфанола по  
ТУ38.101845—80  
с изм. 1.  
Допускается  
использование  
смеси осветительного  
керосина  
КО-30,  
ГОСТ 4753—68  
и индустриального  
масла И12А,  
ГОСТ 20799—75  
в соотношении 1:1

Наибольшая высота уровня рабочей жидкости над плоскостью стола, мм . . . . . 200

Емкость, л:  
ванны . . . . . 45  
бака . . . . . 180

Производительность насоса наполнения ванны,  $\text{м}^3/\text{ч}$  . . . . . 2

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более . . . . . 82

Ремонтная сложность:

механической части  $R_m$  . . . . . 5,5  
электрической части:

всего  $R_e$  . . . . . 19

в том числе электромашин  $R_d$  . . . . . 10,5

Габарит станка, мм:  
без выносного оборудования . . . . . 1620×1155×2720  
с выносным оборудованием . . . . . 1620×2720×2720

Масса станка, кг:  
без выносного оборудования . . . . . 690  
с выносным оборудованием . . . . . 1450

Масса, кг:  
шкафа с электрооборудованием . . . . . 190  
насосного агрегата . . . . . 186

Электрооборудование

Питающая электросеть:  
род тока . . . . . Переменный трехфазный

частота, Гц . . . . . 50  
напряжение, В . . . . . 380

Вводный автомат:  
тип . . . . . АК63-3МГ  
номинальный ток, А . . . . . 25

Количество электродвигателей на станке (без генератора) . . . . . 5

Электродвигатели:  
наполнения ванны:

мощность, кВт . . . . . 1,5  
частота вращения, об/мин . . . . . 3000

привода перемещения шпинделя:

момент нагрузки, Нм . . . . . 1,7  
ток, А . . . . . 8,0

частота вращения, об/мин . . . . . 1000

приспособления для вращения инструмента:

мощность, кВт . . . . . 0,0055  
частота вращения, об/мин . . . . . 3600..4800

головки орбитальной:

мощность, кВт . . . . . 0,0055  
частота вращения, об/мин . . . . . 3600..4800

подачи рабочей жидкости:

мощность, кВт . . . . . 0,055  
частота вращения, об/мин . . . . . 3600..4800

Суммарная мощность электродвигателей, кВт . . . . . 1,6

Генератор:

типа . . . . . ШГИ-40-440М

номинальное среднее значение тока, А . . . . . 40

максимальная потребляемая мощность:

полная, кВА . . . . . 4,6

активная, кВт . . . . . 3,8

Габарит, мм:

генератора . . . . . 600×600×1800

шкафа с электрооборудованием . . . . . 440×600×1800

Общая мощность, потребляемая станком, кВт . . . . . 6,9

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
4Л721Ф1	Станок в сборе	1					
	<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>				<b>Запасные части</b>		
	Насосный агрегат	1		Элемент фильтрующий марки «Реготмас» с тонкостью отсева не более 5 мкм	9		
	Короб	1		Запасные части к генератору ШГИ-40-440М	1		
	Шкаф с электрооборудованием	1		Запасные части к блоку индикации Ф5095	1		
	Генератор	1		Запасные части к приводу ЭШИР-1-А	1		
	<b>Инструмент</b>			Запасные части к электродвигателю ДК1-1,7	1		
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	6			<b>Документация</b>		
СТП 206—73	Ключ к электрошкафам	1		Руководство по эксплуатации станка	1		
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	2		Руководство по эксплуатации генератора	1		
	<b>Принадлежности</b>			Комплект эксплуатационных документов к блоку индикации Ф5095	1		
	Оправка поверочная	1		Комплект эксплуатационных документов привода ЭШИР-1-А	1		
	Приспособление для ориентации электрода	1		Комплект эксплуатационных документов электродвигателя ДК1-1,7	1		
	Головка делительная	1		Комплект эксплуатационных документов регулятора температуры полупроводникового двухпозиционного ПТР-2	1		
	Электродержатель	1					
	Микроскоп-центроискатель	1					
	Приспособление для вращения инструмента	1					
	Призма	1					
	Прихват	2					
	Оправка	1					
	Тиски	1					
	Головка орбитальная	1					
	Переходник ЗР	1					
	Опора виброзолирующая ОВ-31	4					

### Условия хранения

Выбор средств временной противокоррозионной защиты — Ж по ГОСТ 9.014—78.

Воздействие механических факторов — Ж по ГОСТ 23170—78Е.

Воздействие климатических факторов — 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150—69.

### Рекомендации по технике безопасности



При работе с рабочими жидкостями для профилактики требуются: защита кожи от контакта с жидкостью с помощью кремов, паст; гигиениче-

ский уход за кожей рук, мытье рук после применения жидкостей.




Помещения для установки станков с углеводородным сырьем для производства сульфанола (ТУ38.101845—80 с изм. 1) или смесью индустриального масла И-12А (ГОСТ 20799—75) и керосина КО-30 (ГОСТ 4753—68) в соотношении 1:1 должны соответствовать требованиям пожароопасного производства категории В строительных норм СН и ПМ2—72, оборудованы местной вытяжной системой вентиляции типа зонт для отвода газообразных продуктов процесса.

## ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

## ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




## Торец пиноли для установки электрода-инструмента



Стол

## УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1 — станок; 2 — слив в канализацию  $H=210$  мм; 3 — подвод технической воды  $H=210$  мм;  
4 — генератор технологического тока; 5 — ввод электропитания ( $3\times2,5+1\times1,5$ )  $H=150$  мм;  
6 — шкаф с электрооборудованием